

LAUDO DE SEGURANÇA

Estádio

GOVERNADOR ERNANY SÁTIRO – “O AMIGÃO”

Cidade

CAMPINA GRANDE

Estado

PARAÍBA

Autoridade Competente:

COMISSÃO DESIGNADA PELO COMANDO DO 2º BPM

Órgão: POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

1. QUESTIONÁRIO

1. Existe uma Central de Comando, equipada com central de monitoramento para operações de segurança e emergência? Em caso negativo, onde se desenvolve o acompanhamento das ações de segurança?

RESPOSTA: NÃO. AS AÇÕES DE SEGURANÇA SÃO ACOMPANHADAS POR OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR, ENCARREGADOS DE COMANDAR O POLICIAMENTO NOS DIAS DE JOGOS. ESTAS AÇÕES DE SEGURANÇA, GERALMENTE, SÃO ACOMPANHADAS DE UMA CABINE DE APOIO QUE FICA NA LATERAL DO CAMPO DE JOGO.

Observações:

2. Que órgãos estão presentes na Central de Comando para operações de segurança e emergência?

RESPOSTA: NÃO EXISTE CENTRAL DE COMANDO.

Observações:

3. A Central de Comando está instalada em posição estratégica, com ampla visibilidade, tanto da Central para o público quanto do público para a Central?

RESPOSTA: ITEM PREJUDICADO.

Observações:

4. O estádio dispõe de sistema de monitoramento de imagem do público presente (CCTV)?

RESPOSTA: NÃO.

Observações:

5. O sistema de monitoramento de imagem é feito por qual órgão ou empresa?

RESPOSTA: NÃO EXISTE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGEM DO PÚBLICO.

Observações:

6. Qual o número de câmeras instaladas e quantas costumam ser utilizadas?
RESPOSTA: ITEM PREJUDICADO.
Observações:

7. As câmeras estão posicionadas de modo a permitir que os monitores mostrem:
a) Os setores demarcados para torcedores? ITEM PREJUDICADO.
b) Os locais de controle de acesso dos torcedores? ITEM PREJUDICADO.
c) Os vãos e corredores internos do estádio, por onde transita o público? ITEM PREJUDICADO.
d) Os setores da torcida, visitante e local? ITEM PREJUDICADO.
Observações:

8. As imagens permitem o reconhecimento de torcedores?
RESPOSTA: ITEM PREJUDICADO.
Observações:

9. Existe a possibilidade de gravação das imagens? É possível a impressão de fotografias a partir da imagem gravada?
RESPOSTA: ITEM PREJUDICADO.
Observações:

10. Existe um plano de ação para policiamento interno e externo do estádio? Qual autoridade o emitiu e quando?
RESPOSTA: O PLANO DE AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR É ELABORADO PELA 3ª SEÇÃO DO 2º BPM (SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO), EMITIDA PELO COMANDO DO REFERIDO BATALHÃO, INDIVIDUALMENTE, PARA CADA JOGO. SERÃO VERIFICADAS AS PECULIARIDADES E CARACTERÍSTICAS DE CADA PARTIDA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O PÚBLICO ESPERADO, O TIPO DE COMPETIÇÃO E AS EQUIPES QUE IRÃO SE ENFRENTAR.
Observações:

11. Há unidades especializadas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para atuação no estádio? A que órgãos respondem hierarquicamente tais destacamentos, respectivamente?
RESPOSTA: SIM.
<ul style="list-style-type: none">• AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUAM NOS DIAS DE JOGOS SÃO: POLICIAMENTO DE CHOQUE (ATUANDO NA SEGURANÇA INTERNA DO CAMPO E NO CONTROLE DE DISTURBIO CIVIL), POLICIAMENTO COM MOTOCICLETAS – ROTAM (ATUANDO NA PARTE EXTERNA DO ESTÁDIO) E POLICIAMENTO MONTADO – CAVALARIA (ATUANDO NA PARTE EXTERNA DO ESTÁDIO).• AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DO CORPO DE BOMBEIROS: EQUIPE DE RESGATE E EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS
Observações: NÃO EXISTEM EQUIPES DA POLÍCIA CIVIL ATUANDO NO POLICIAMENTO DO ESTÁDIO, TAMPOUCO DELEGACIA MÓVEL.

12. Existem Monitores operacionais treinados para auxiliar na orientação dos torcedores? Em que atividades? Quem é o responsável?
RESPOSTA: SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS TIMES MANDANTES.
Observações:

13. O estádio tem um Gerente de Segurança? (anexar currículo resumido)
RESPOSTA: NÃO.
Observações:

14. Existe algum mecanismo de controle de acesso que impeça o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio? Qual?
RESPOSTA: SIM, APENAS AS CATRACAS, QUE SÃO MONITORADAS PELA POLÍCIA MILITAR, QUE É QUEM REALIZA A BUSCA PESSOAL NAS ENTRADAS DO ESTÁDIO.
Observações: O ESTÁDIO É MUITO VULNERÁVEL A ENTRADA DE OBJETOS ILÍCITOS, O QUE PREJUDICA NA SEGURANÇA DOS TORCEDORES, ATLETAS E POLICIAIS MILITARES. FOTOS EM ANEXO.

15. Como é fechado todo o perímetro que cerca o estádio? Qual a menor altura observada?
RESPOSTA: O ÚNICO LOCAL CERCADO DO ESTÁDIO É A ENTRADA DOS ATLETAS, ÁRBITROS, IMPRENSA E FUNCIONÁRIOS DO ESTÁDIO.
Observações: O TRANSFORMADOR DE ENERGIA QUE SERVE AO ESTÁDIO LOCALIZA-SE NA PARTE EXTERNA, HAVENDO FÁCIL ACESSO DE QUALQUER PESSOA QUE SE ENCONTRA NA PARTE EXTERNA DO ESTÁDIO. FOTOS EM ANEXO.

16. As catracas de acesso ao estádio são removíveis?
RESPOSTA: SIM. MAS SÃO FIXADAS COM PARAFUSOS, PODENDO SER REMOVIDAS QUANDO NECESSÁRIO.
Observações:

17. Qual é a relação entre o número de catracas e a quantidade de torcedores existente por setor?
RESPOSTA: 01 (UMA) CATRACA PARA CADA 500 (QUINHENTOS) TORCEDORES NAS ARQUIBANCADAS SOL. 01 (UMA) CATRACA PARA CADA 600 (SEISCENTOS) TORCEDORES NAS ARQUIBANCADAS SOMBRA E NAS CADEIRAS.
Observações:

18. As catracas são regularmente aferidas e permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?
RESPOSTA: NÃO. AS CATRACAS ESTÃO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
Observações: FOTOS EM ANEXO

19. Existem entradas privativas para atletas, árbitros, autoridades, profissionais de imprensa e pessoal em serviço nos dias de jogos?
RESPOSTA: SIM.
Observações:

20. As arquibancadas têm setores com barreiras físicas para separação de torcedores? Quantos?
RESPOSTA: NÃO.
Observações: A SEPARAÇÃO DOS TORCEDORES É FEITA COM CORDAS DE NYLON, FISCALIZADAS POR POLICIAIS MILITARES.

21. Quais as características dessas barreiras que separam os setores? Elas são removíveis?
RESPOSTA: ITEM PREJUDICADO.
Observações:

22. Existe uma área específica, previamente designada, para abrigar a torcida visitante? A área possui bilheteria, lanchonete, banheiros e acesso independente que evite o encontro com torcidas locais?
RESPOSTA: SIM.
Observações:

23. Existe esquema especial de proteção da torcida visitante, nos acessos ao estádio e nas arquibancadas?
RESPOSTA: SIM. A PARTIR DO PLANEJAMENTO EXECUTADO PELA 3ª SEÇÃO DO 2º BPM, DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE CADA JOGO.
Observações:

24. O setor ocupado pela torcida visitante oferece condições de segurança que dispensem o emprego massivo de força policial?
RESPOSTA: NÃO. É INDISPENSÁVEL À PRESENÇA DA FORÇA POLICIAL ENTRE AS TORCIDAS.
Observações:

25. Existem materiais perigosos (pedras, pedaços de calçadas, restos de obras, hastes metálicas, outros), que possam ser utilizados em tumultos e confrontos de torcedores?
RESPOSTA: SIM. EXISTEM ALGUNS LOCAIS VULNERÁVEIS NO ESTÁDIO QUE CONTÉM HASTES METÁLICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, GRADES DE FERRO, RESTOS DE OBRAS, ETC..
Observações: FOTOS EM ANEXO.

26. Existem obstáculos que dificultem a invasão de torcedores da arquibancada para o campo (alambrado, grades, fosso)? Quais são os pontos frágeis e as medidas de prevenção a invasões?
RESPOSTA: SIM. EXISTE O FOSSO QUE SEPARA A ARQUIBANCADA DO GRAMADO, BEM COMO GRADES QUE FAZEM A DIVISÃO ENTRE A ARQUIBANCADA E AS CADEIRAS, PORÉM EXISTEM FALHAS.
Observações: FOTOS EM ANEXO.

27. Existe algum tipo de proteção para que atletas e árbitros não sejam atingidos, quando estiverem nas respectivas áreas reservadas, junto ao campo de jogo?
RESPOSTA: SIM, TODOS OS BANCOS DE RESERVA SÃO COBERTOS COM PROTEÇÃO, BEM COMO O LOCAL ONDE FICA O ÁRBITRO RESERVA E O DELEGADO DA PARTIDA.
Observações:

28. Existem condições de segurança para preservar o livre acesso aos vestiários de atletas e árbitros?
RESPOSTA: SIM. EXISTEM PORTAS NOS VESTIÁRIOS E SEGURANÇAS PARTICULARES CONTRATADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO.
Observações:

--

29. Quais são as distâncias entre os vestiários do time mandante e visitante e o vestiário dos árbitros?
RESPOSTA: O VESTIÁRIO DOS ÁRBITROS FICA A UMA DISTÂNCIA DE 15 (QUINZE) METROS DO VESTIÁRIO DO TIME MANDANTE E CERCA DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS DO TIME VISITANTE. HAVENDO, PORTANTO UMA DISTÂNCIA DE 50 (CINQUENTA) METROS ENTRE OS VESTIÁRIOS DOS TIMES.
Observações:

30. Há acesso apropriado e rápido para ambulâncias na área de jogo?
RESPOSTA: SIM.
Observações:

31. Existe, no estádio, um posto policial em funcionamento em dias de jogo? O lugar é adequado?
RESPOSTA: NÃO. EXISTE APENAS UMA SALA DE APOIO LOCALIZADA AO LADO DO PORTÃO DE ENTRADA DAS AMBULÂNCIAS E É UTILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR, PORÉM NÃO OFERECE AS CONDIÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA O TRABALHO POLICIAL.
Observações:

32. Existe, no estádio, um juizado especial criminal em funcionamento em dias de jogo? O lugar é adequado?
RESPOSTA: NÃO.
Observações:

33. Existem áreas para vistorias, triagem de suspeitos e detenções provisórias no estádio? Onde estão situadas?
RESPOSTA: NÃO.
Observações:

34. Qual a quantidade de assentos encadeirados?
RESPOSTA: INDETERMINADO. SABENDO-SE QUE A PARTE SOMBRA ESTA COMPLETA, E QUE NA PARTE SOL NÃO FOI CONCLUÍDA A INSTALAÇÃO DOS ASSENTOS.
Observações: FOTO EM ANEXO.

35. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?
RESPOSTA: 23.000(VINTE E TRÊS MIL) TORCEDORES.
Observações:

36. Existe uma certidão da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?
RESPOSTA: NÃO FOI APRESENTADA.
Observações:

37. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.
RESPOSTA: LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES DO ESTÁDIO, E AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EXISTENTES, A CAPACIDADE RECOMENDADA É DE 19700 (DEZENOVE MIL E SETECENTOS) TORCEDORES.
Observações:

38. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?
RESPOSTA: NÃO.
Observações:

LAUDO DE SEGURANÇA

2. CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a) Estádio Aprovado

b) Estádio Aprovado com Restrições

Observação: No caso de aprovação com restrições, as mesmas deverão ser indicadas e estabelecidos prazos para correção (observar que o não atendimento dos prazos representará a suspensão da autorização de uso do estádio).

Listar todas as restrições e definir o prazo para correção.

c) Estádio Não Aprovado

Observação: Relacionar todos os pontos que forem considerados mais críticos em relação a não aprovação do estádio e qual o seu impacto quanto às condições de segurança.

- **NÃO EXISTEM CERCAS OU MUROS CERCANDO TODO O PERÍMETRO DO ESTÁDIO, DIFICULTANDO O TRABALHO DA POLÍCIA MILITAR, FACILITANDO O ACESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NAQUELE LOCAL;**
- **O ESTÁDIO NÃO DISPÕE DE ASSENTOS NUMERADOS, NÃO SENDO POSSÍVEL A LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS QUANDO NECESSÁRIO;**
- **NÃO EXISTEM BARREIRAS FÍSICAS FIXAS PARA A DIVISÃO DE TORCIDAS, SENDO UTILIZADO UM GRANDE NÚMERO DE POLICIAIS MILITARES E CORDAS DE NYLON PARA A DIVISÃO DOS TORCEDORES;**
- **NÃO EXISTE UMA CENTRAL DE COMANDO, BEM COMO UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS, O QUE DIFICULTA A VISUALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E GRAVAÇÃO EM VIDEO DE AÇÕES DE PERTURBAÇÃO DA ORDEM;**
- **NÃO EXISTE UMA DELEGACIA MÓVEL EM DIAS DE JOGOS, O QUE ACARRETA UM GRANDE PREJUÍZO AO PÚBLICO EM GERAL, BEM COMO AO POLICIAMENTO DO EVENTO;**
- **NÃO EXISTE UM JUIZADO ESPECIAL EM DIAS DE JOGOS. SE ASSIM HOUVE-SE AJUDARIA A PREVENIR DELITOS, SABENDO O TORCEDOR INFRATOR QUE O MESMO JÁ SAIRIA DO ESTÁDIO COM SUA PENA APLICADA;**
- **NÃO EXISTEM MECANISMOS, ALÉM DAS BUSCAS PESSOAIS. ADEMAIS AS PAREDES DA PARTE INFERIOR DA ARQUIBANCADA SOL PERMITEM A ENTRADA DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS E OBJETOS ILÍCITOS (COMO FACAS, FOGOS DE ARTIFÍCIO, DROGAS, ETC), COMPROMETENDO A SEGURANÇA NO ESTÁDIO;**

- EXISTEM NO SOPÉ DE TODAS AS ESCADARIAS GRADES DE FERRO DE PROTEÇÃO DAS GALERIAS PLUVIAIS QUE, POR NÃO SEREM FIXAS, PODEM FACILMENTE SER UTILIZADAS COMO OBJETOS PARA AGRESSÃO A POLICIAIS, TORCEDORES ADVERSÁRIOS, ÁRBITROS E ATLETAS;
- AS PASSARELAS DE ACESSO A ARQUIBANCADA SOL FORAM RETIRADAS, SEGUNDO O ADMINISTRADOR DO ESTÁDIO PARA SEREM TROCADAS POR NOVAS PASSARELAS, DESTA FEITA COM CORRIMÃO;
- NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS BARES DA ARQUIBANCADA SOMBRA ESTÁ SENDO REALIZADA UMA REFORMA, ONDE EXISTE METRALHA, CONTENDO MATERIAIS (PEDRAS) QUE PODEM SER ARREMESSADOS CONTRA TORCEDORES, JOGADORES, ÁRBITROS, POLICIAIS, IMPRENSA, COMPROMETENDO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALI PRESENTES;
- NOS BANHEIROS DA ARQUIBANCADA SOL EXISTE GRANDES BURACOS NA PAREDE, PERMITINDO O ACESSO DE TORCEDORES AO FOSSO E DESTE AO GRAMADO, PODENDO PROVOCAR A INVASÃO DE TORCEDORES AO CAMPO DE JOGO.

PARECER:

PORTANTO, APÓS ANÁLISE MINUCIOSA DO QUE FOI VISTORIADO NO ESTÁDIO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O LAUDO EMITIDO ANTERIORMENTE, DATADO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011, ONDE ESTABELECEU UM PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO ESTÁDIO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DO TORCEDOR, TENDO COMO OBJETIVO A GARANTIA DA LEI E DA ORDEM, VISANDO A INTEGRIDADE FÍSICA DOS TORCEDORES QUE PAGAM PARA ASSISTIR AOS JOGOS, BEM COMO A INTEGRIDADE FISICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE OFERECEM SEGURANÇA A ESTES TORCEDORES, AOS ÁRBITROS, AOS ATLETAS, JORNALISTAS E DEMAIS PESSOAS QUE ALÍ ESTEJAM PRESENTES, CHEGA-SE A CONCLUSÃO DE QUE, O ESTÁDIO GOVERNADOR ERNANY SATIRO “O AMIGÃO”, NÃO FOI APROVADO.

APESAR DE JÁ INICIADAS AS OBRAS DE REPAROS E ADEQUAÇÕES, FICA SUSPensa A AUTORIZAÇÃO DE USO DO ESTÁDIO, ATÉ SUA CONCLUSÃO E POSTERIOR VISTORIA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

CAMPINA GRANDE-PB, 03 DE FEVEREIRO DE 2012.

O presente laudo não se sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgãos responsáveis envolvidos.

PRAZO DE VALIDADE DO PRESENTE LAUDO

01 (UM) ANO

LAUDO DE SEGURANÇA

3. AUTORIDADES COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

[Registrar nome e cargo dos responsáveis pela vistoria e pelo relatório, e identificar as instituições a que pertencem]

NOME: THIAGO DI LELIS FARIAS DANTAS – CAPITÃO PM
CARGO: COMANDANTE DA COMPANHIA DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
UNIDADE: 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
INSTITUIÇÃO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA

NOME: JONATHA MIDORI YASSAKI– 2º TENENTE PM
CARGO: CHEFE DA 2ª SEÇÃO DO 10º BPM
UNIDADE: 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
INSTITUIÇÃO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA

NOME: EVALDO PORTELA DE ARAÚJO – SOLDADO PM
CARGO: PELOTÃO DE POLICIAMENTO DE GUARDAS
UNIDADE: 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
INSTITUIÇÃO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA

DATA/LOCAL

CAMPINA GRANDE – PB, 03 DE FEVEREIRO DE 2012.

